MARUYASU



VECENTALISE AND A SERVICE OF THE PROPERTY OF T

V字に曲げた特殊ベルトを装着。

ガイドを使わずに搬送物の列や姿勢を整えます。

また、直角方向から搬送物を飛び込ませて移載する場合、


受け取り側コンベヤに選定すれば、

ストッパやガイドなしでも

姿勢を整えることができます。









既存のコンベヤは薄物の整列が苦手

ガイド下への潜り込み



MBAだとV字ベルト搬送で 潜り込みのない整列を実現します。





V字に曲げたベルトは、ベルト自体ガイドの 役割もしますので、ローラの間やガイドの 下に潜り込む心配がいりません。



ベルトタイプ 整列コンベヤ

最低機高



2.5 kg/台(分散荷重) 目安搬送質量

モータ出力


アルミフレーム高 34 mm

90 W 191 mm(原動部)



ミニベルトアライメント




















■寸法図(本図はモータ取付側L、搬送ベルト側BELです)



断面図 単位:mm (搬送側) ベルト幅190 機幅245 呼びベルト幅100 (搬送側) ベルト幅290 機幅345 呼びベルト幅200 (搬送側) 13 リターンローラ/ ベルト幅440 機幅495

呼びベルト幅300

■型式表示方法(は標準タイプの必須記入項目です。

- BEL - IV - 12.5 - O 09 - 200 - 150 - 30° MBA -1 7 8 2 3 4 6

				•				
1		機種名		MBA (ミニベルトアライメント)				
2		電源		1: 単相 100 V 2: 単相 200 V 3: 三相 200 V				
(3	3)	モータ出力		09 :90 W				
幅	4	呼びベルト	·幅(mm)	100	200	300		
		ベルト幅(mm)		190	290	440		
幅寸法		搬送ベルト幅(mm)		95	195	295		
		機 幅(mm)		245	345	495		
(5)	機 長(cm)		100	150	235		
	3)	傾斜ローラ角度		30°				
(0	モータ取付側		L: 進行方向に向かって左側 R: 進行方向に向かって右側				
(3)	搬送ベルト側		BEL: 進行方向に向かって左側 BER: 進行方向に向かって右側				
速度記号	9	速度タイプ		K : 定速 IV : スピコンインバータ変速 IVH : 汎用インバータ変速 DC : DCモータ変速				
冒	10	速度番号	K•IV•IVH	7.5, 9, 12.5, 15, 18, 25, 30, 36, 50, 60, 75				
7			DC	7.5, 12.5, 15, 25, 30, 50, 75				
Í)	モータ記号		A: 住友 O: オリエンタル				
機	機 高 最低機			191(駆動部)				
ベル	ノト			MBA専用 平滑すべり(白) : 標準 MBA専用 帆布すべり(白) : オプション				

- 注:1)記号がない場合、付加記号が不要の場合は、その記号手前の'-'(ハイフン)を含めて省略となります。
 - 2)上記型式表示は記号説明のための表示ですので、存在しない型式表示の場合があります。
 - 3)機長は呼びベルト幅ごとの定尺になりますので、機長の変更はできません。 4)傾斜ローラ角度は30°の固定式で、角度の変更はできません。なお搬送側と反対側の傾斜ローラの角度は、45°です。
 - 5)テールローラはローラ径 ø27.2未満の製作できません。
 - 6) MBA専用ベルト以外のベルトは、装着できません。
 - 7)ベルトに若干の"しわ"ができる場合がありますが、異常ではありません。
 - 8)テール部でベルトが左右に±2.5 mm程度揺動する場合がありますが異常ではありません。
 - 9)DCモータ変速の場合、モータ記号はO:オリエンタルのみの設定となります。
 - 10)呼びベルト幅100 mmの機高550 mm未満、呼びベルト幅200 mm、300 mmの機高580 mm未満で脚用ステー パイプを取付ける場合は、原動部開閉用スペースを考慮してください。
 - 11) 「MBA」(ベルトアライメントコンベヤ)は搬送物の形状や重さ、搬送条件によって搬送の可否が異なります。ご用命の 際は、弊社営業員にご相談ください。

電源及び速度表

	K	:定速	IV: スピコンインバータ変速 IVH: 汎用インバータ変速		DC :DCモータ変速	
	2:4	C100 V 単相 C200 V 単相 C200 V 三相	電源 1 :AC100 V 単相 2 :AC200 V 単相 3 :AC200 V 三相		電源 1 :AC100 V 単相 2 :AC200 V 単相 3 :AC200 V 三相	
退	度記号	速度 m/min 50/60 Hz	速度記号	速度 m/min	速度記号	速度 m/min
K	(-7.5	47.9/57.4	IV(H)-7.5	14.3~57.4	DC-7.5	3.1~63.8
K	(-9	39.9/47.9	IV(H)-9	11.9~47.9	DC-12.5	1.9~38.3
K	(-12.5	28.7/34.4	IV(H)-12.5	8.6~34.4	DC-15	1.5~31.9
K	(-15	23.9/28.7	IV(H)-15	7.1~28.7	DC-25	0.9~19.1
K	(-18	19.9/23.9	IV(H)-18	5.9~23.9	DC-30	0.7~15.9
K	(-25	14.3/17.2	IV(H)-25	4.3~17.2	DC-50	0.4~9.5
K	(-30	11.9/14.3	IV(H)-30	3.5~14.3	DC-75	0.3~6.3
K	(-36	9.9/11.9	IV(H)-36	2.9~11.9		
K	(-50	7.1/8.6	IV(H)-50	2.1~8.6		
K	(-60	5.9/7.1	IV(H)-60	1.7~7.1		
K	(-75	4.7/5.7	IV(H)-75	1.4~5.7		

- 注:1) ____ の部分の駆動はタイミングベルト式です。他はチェーン駆動式です。
 - 2) 定速の場合、速度はモータの特性と負荷の状態により速度表に対し上限は-15 %程 度変動します。
 - 3)インバータ変速の場合、速度はモータの特性と負荷の状態により速度表に対し上限 は-15%、下限は-25%変動します。
 - 4) DCモータ変速の速度は、モータの特性と負荷の状態により、速度表に対し、最大-2 %程度変動します。
 - 5) DCモータ変速は、モータ記号: Oオリエンタルのみとなります。
 - 6)変速式の場合、低速域での使用はモータ焼損の恐れがありますので、決められた速 度範囲内でご使用ください。

無限の省力化を追求する

マルヤス機械株式会社

東京支店 TEL:03-5954-3631代 北関東事務所 TEL:0285-20-3103代 南関東事務所 TEL:046-204-5301代 大阪支店 TEL:06-6838-9810代

社 TEL:0266-23-5630代 仙 台 営 業 所 TEL:022-739-7741代 広 島 営 業 所 TEL:082-942-3022代 名 古 屋 支 店 TEL:052-793-3611代 札幌事務所 TEL:011-817-0511代》 岡谷営業所 TEL:0266-23-5634代) 新潟事務所 TEL:0258-94-5066代

四 国 事 務 所 TEL:089-998-4356代 福 岡 営 業 所 TEL:092-451-8555代) 取扱店

KJ6112

■コールセンター(技術的なお問い合わせ相談窓口) TEL.0266-23-5860 〔受付時間〕9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、夏期・年末年始特定休業日を除く)

IH-B